



# Ferdigmelding sanitærarbeid

## 1. Informasjon fra sanitærøknad

### Ansvarlig rørlegger

<b>Kontaktperson</b>	Arve Thon Andreassen		
<b>Firmanavn</b>	TJØME GRAVEDRIFT AS	<b>Organisasjonsnr.</b>	918551514
<b>Adresse</b>	Haugsjordet 13		
<b>Postnr</b>	3145	<b>Poststed</b>	TJØME
<b>Telefon</b>	91120038		
<b>E-post</b>	arve@gravedrift.com		
<b>Evt. tilleggsopplysninger/ annen fakturaadresse</b>			

### Oppsøkt eiendom

<b>Gårdsnr.</b>	219	<b>Bruksnr.</b>	79	<b>Festenr.</b>	0	<b>Seksjonsnr.</b>	0
<b>Gateadresse</b>	Dalstoppen		<b>Husnr.</b>	25	<b>Husbokstav</b>		
<b>Eier</b>	TORHAUG LARS CHRISTIAN						
<b>Eiers adresse</b>	ÅSLIVEIEN 21						
<b>Postnr.</b>	1368	<b>Poststed</b>	STABEKK				

## 2. Ferdigmeldingsdata

### Ferdigmeldingsdata

Ble sanitærsøknaden benyttet?  Ja  Nei

Dato tilkoplett vann

Dato tilkoplett avløp 10.12.2018

Dato lekkasje utbedret

Dato utført arbeid avløp 10.12.2018

Eventuelle tilleggsopplysninger Koblet om avløp, da vi første gang hadde koblet avløp til overvann.

Elementer

Vann

Avløp

Er spillvann og overvann separert?

Ja  Nei

Eventuell merknad

Er det mer enn 90 cm høydeforskjell mellom laveste vannlås i bygningen og overkant av spillvannsledning, målt i påkoblingspunktet til kommunalt nett?

Ja  Nei

Er det montert stakekum?

Ja  Nei

Er det montert drenskum?

Ja  Nei

Har eiendommen septiktank som er i drift?

Ja  Nei

Er det satt opp skilt for markering av kummer?

Ja  Nei

Begrunnelse  
Målt inn på GPS

Innsender

Arve Thon Andreassen, TJØME GRAVEDRIFT AS

Dato

14.01.2019