

## 17/887 2017-046 Grensepunktoversikt

På vedlagte kart har vi markert alle målepunkter som er beskrevet i skyldelingsforretningene.

Forklaring til de enkelte punktene:

### Utskrift fra Vestfold jordskifterett's rettsbok sak. 26/1966 (sluttet 26.juni 1972)

Tallet i parentes viser til merkets nummer i utskriften)

- 1 (48) – Kryss i sørvestre hjørne av fjellknaus – funnet
- 2 (49) – Jernrør i jordmark - funnet
- 3 (50) – Kryss i sørkant av fjellvegg – **Ikke funnet (ligger på rett linje mellom punkt 2 og 4, med kjente avstander)**
- 4 (51) – Kryss i fjell oppe på fjellsiden – funnet
- 5 (52) – Kryss i fjellvegg – funnet
- 6 (53) – Kryss i fjellvegg – funnet
- 7 (54) – Kryss i fjellvegg – funnet
- 8 (55) – Kryss oppe på lav fjellvegg (under en stein) – funnet
- 9 (56) – Kryss i fjellvegg – funnet
- 10 (57) – Kryss i fjellside (under en stein) – funnet
- 11 (58) – Kryss i fjellvegg – funnet
- 12 (59) – Kryss i fjellvegg – funnet
- 13 (60) – Kryss i sørkant av lavt fjellskjær – funnet
- 14 (61) – Jernrør i gjerde mot 30/144 – funnet

### Skylddelingsforretning 30/94 (1.august 1959)

- 15 – Gjerdestolpe - funnet
- 16 – Kryss i fjell – funnet
- 17 – Kryss i fjell – funnet

### Skylddelingsforretning 30/110 (7.august 1961) – denne eiendommen feilplassert på kartet

- 18 – Kryss i fjell – **Ikke funnet (enighet med naboer om hvor punktet er)**
- 19 – Kryss i fjell – funnet
- 20 – Kryss i fjell – funnet
- 21 – Kryss i fjell – **Ikke funnet (ligger på rett linje mellom punkt 22 og 23, med kjente avstander)**
- 22 – Kryss i fjell i borhull – funnet

**Skylddelingsforretning 30/112 (14.juni 1962)**

23 – Kryss i fjell – funnet

24 – Kryss i fjell – funnet stein med maling, ikke løftet

25 – Kryss i fjell – **Ikke funnet (kjente avstander til punkt 24 og 26, men ikke på en rett linje)**

26 – Kryss i fjell – funnet

27 – Kryss i fjell – funnet

28 – Kryss i fjell – funnet

29 – Kryss i fjell – **Ikke funnet (enighet med naboer om hvor punktet er)**

**Øvrige punkter er koordinatfestet i de senere år.**